

10.07.2019

Бури! Качай!



Самое важное и интересное для профессионалов нефтегазовой отрасли

Завершился переходный период, установленный для техрегламента ЕАЭС на СУГ

Соблюдение требований к сжиженным углеводородным газам возможно при условии использования предприятием утвержденных и поверенных средств измерений.

СИ используются в производственных процессах предприятий:

- производство, испытания, контроль качества продукции;
- контроль условий труда работников (в первую очередь, для опасных производственных объектов);
- контроль состояния окружающей среды (контроль промышленных выбросов, сточных вод и т.п).


Возможные санкции за использование СИ неутвержденных типов, нарушение порядка поверки СИ предусмотрены ст.19.19 КоАП РФ — наложение административного штрафа:

- на должностных лиц — в размере от двадцати тысяч (20 000) до пятидесяти тысяч (50 000) рублей;


- на юридических лиц — от пятидесяти тысяч (50 000) до ста тысяч (100 000) рублей.

Избежать санкций и штрафом поможет новый сервис в системах «Техэксперт» — **«Картотека типов средств измерений»!**

В картотеке представлена информация о наименовании СИ, его типе, обозначении типа, номере в госреестре, производителе, сроке свидетельства, заводском номере. Сервис поможет в решении практических вопросов контроля и учета средств измерений.



Найти средство измерения в картотеке можно с помощью фильтра — выбирайте поиск по удобным для вас параметрам: номер в госреестре, наименование СИ, срок свидетельства и др. Картотека типов средств измерений обновляется ежемесячно.



Картотека создана на основе данных Федерального информационного фонда по обеспечению единства измерений, содержащихся в Федеральной государственной информационной системе (ФГИС) «Аршин» (по состоянию на 1 апреля 2019 года). По активной ссылке в карточке СИ можно перейти на сайт ФГИС «АРШИН» для получения дополнительной информации о СИ: методике поверки, описании типа СИ.

Благодаря картотеке вы сможете сократить время на поиске информации об утвержденных типах средств измерений и предприятиях-изготовителях.

Если у вас не подключена система «Техэксперт: Нефтегазовый комплекс», вы всегда можете получить **бесплатный доступ**, заполнив форму справа, на странице издания.

Вопрос-ответ

Вопрос:

Какой пункт какого нормативного документа регламентирует требования к манометрам (нанесение раб. давления) взамен ПБ 12-529-03 «Правила безопасности систем газораспределения и газопотребления» 5.7.7. На циферблате или на корпусе показывающих манометров должно быть обозначено значение шкалы, соответствующее максимальному рабочему давлению?

Ответ:



Григорович И.В.

Правила безопасности систем газораспределения и газопотребления, утвержденные постановлением Госгортехнадзора России от 18.03.2003 N 9, не применяются с 28.07.2014 на основании приказа Ростехнадзора от 15.11.2013 N 542.

В соответствии с п.402 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности», утвержденных приказом Ростехнадзора от 12.03.2013 N 101, манометры должны выбираться с такой шкалой, чтобы предел измерения рабочего давления находился во второй трети шкалы. На циферблате манометров должна быть нанесена красная черта или укреплена на корпусе манометра красная пластинка, прилегающая к стеклу манометра через деление шкалы, соответствующее разрешенному рабочему давлению.

© АО «Кодекс», 2022

Исключительные авторские и смежные права принадлежат АО «Кодекс».

Политика конфиденциальности персональных данных